GacoFlex A4271 BleedTrap™

Capa base acrílica para techos de asfalto

Desarrollada para mantener el color de un techo recién revestido, la capa base acrílica GacoFlex A4271 BleedTrap para techos de asfalto ayuda a inhibir los escurrimientos de aceite que suelen encontrarse en sustratos que contienen betún.

Este sellador de un solo componente, fácil de aplicar y a base de agua ayuda a preservar la estética y reflectancia de los revestimientos en sistemas de techos de asfalto. Esto incluye los techos de fieltro (BUR), de betún modificado (ModBit), y las membranas de techos de asfalto homogéneas o granuladas.

La capa base A4271 BleedTrap es de color rojo para ayudar a asegurar una cobertura consistente y cuenta con secado rápido, el cual contribuye a un resultado más rápido para su instalación en el techo.

La capa base A4271 BleedTrap es parte de un sistema completo de productos integrados de Gaco y se debe usar con un acrílico o revestimiento de silicona GacoFlex, como la serie S42, para obtener el rendimiento óptimo de un techo recién renovado.

¿Qué causa el escurrimiento?

Los techos de asfalto, al igual que los techos de fieltro (BUR) y de betún modificado (ModBit) están hechos de varios componentes que incluyen aceite y plastificantes que se desplazan a la superficie del techo y cambian de color cuando están expuestos a los rayos UV.

Aún después de que se aplica un revestimiento de silicona, estos líquidos aceitosos se filtrarán a través del revestimiento de silicona hasta alcanzar la superficie. El resultado: manchas oscuras en el techo, conocidas como escurrimiento.

La capa base GacoFlex A4271 BleedTrap puede ayudar a prevenir los escurrimientos.

Gaco™

GacoFlex A4271 BleedTrap™

Capa base acrílica

DESCRIPCIÓN	La capa base GacoFlex A4271 BleedTrap para techos de asfalto es un sellador de un solo componente, fácil de aplicar y a base de agua para usar en sustratos de techos que contengan betún, incluidos los techos de fieltro (BUR), todos los tipos de ModBit y las membranas de techos de asfalto homogéneas o granuladas.
USO	La capa base GacoFlex A4271 BleedTrap encapsula el aceite que comúnmente exudan estos sustratos y lo atrapa dentro del sellador para ayudar a inhibir el escurrimiento hacia los revestimientos de silicona GacoFlex.
LIMITACIONES	Puede no ser adecuada para usarse en algunas membranas de una sola capa. Siempre realice una prueba de adhesión. La temperatura mínima de aplicación es 50 ºF (10 ºC) y superior.
COLOR	Rojo
CONSISTENCIA	La viscosidad es similar a la de la pintura de látex para casas, se mezcla fácilmente con una mezcladora.
DATOS DEL PRODUCTO APLICADO	
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE	La capa base de GacoFlex A4271 BleedTrap está diseñada para ser cubierta con revestimientos de silicona o acrílico GacoFlex.
DUREZA	La capa base BleedTrap necesitará hasta 72 horas de tiempo de curado, según las condiciones, para alcanzar el máximo nivel de sus propiedades. Se puede volver a aplicar en tan solo 4 horas.
ADHESIÓN	Se adhiere bien al betún modificado y a las superficies de asfalto, así como al acero galvanizado, la espuma de poliuretano, la madera contrachapada y el hormigón. Puede no ser adecuada para todas las membranas de una sola capa. Siempre realice una prueba de adhesión para confirmar la adecuación.
TOXICIDAD	No apto para el contacto con sustancias comestibles o agua potable.
INFLAMABILIDAD	No inflamable, a base de agua. COV: <50 g/l
DATOS DEL PRODUCTO ENVASADO	
RENDIMIENTO TEÓRICO	650 Sq Ft/Gal/Mil (16 m²/L/0.02 mm)
SÓLIDOS	Peso: 57% Volumen: 41%
COV	<50 g/l (<0.42 lb/gal)
PUNTO DE INFLAMACIÓN	ASTM D1310 > 93˚C (200˚F)
ESTABILIDAD DURANTE EL ALMACENAMIENTO	Doce meses desde la fecha de fabricación cuando se almacena en contenedores sellados entre 50 ˚F a 90 ˚F (10 ˚C a 32 ˚C) y lejos de la luz solar directa. Protéjalo del congelamiento en el transporte y almacenamiento.
APLICACIÓN	
MEZCLA	Mézclelo bien antes de su aplicación para asegurar un color y una consistencia uniformes.
DILUCIÓN	El producto no debe diluirse.
APLICACIÓN	La capa base BleedTrap se debe aplicar con cepillo, rodillo o pulverizador a una proporción de un galón (3.785 litros) cada 100 pies cuadrados (9.29 metros cuadrados). Para una cobertura continua de 6 milésimas de pulgada de película seca, es importante asegurar el bloqueo completo de filtración de aceite a la superficie. Cualquier área con espacios o cobertura ligera tendrá mayor probabilidad de escurrimiento de aceite y no estará cubierta por la Garantía Limitada Energy Star de 5 años de GacoFlex S2100.
TIEMPO DE SECADO	Para que la capa base BleedTrap demuestre la resistencia a la lluvia en tan solo 30 minutos, se debe dejar secar bien antes de la aplicación de la imprimación o la capa de acabado. Deje secar por al menos 4 horas antes de aplicar la capa de acabado. Nota: el tiempo de secado puede variar según las temperaturas o la humedad.
APLICACIÓN DE LAS CAPAS DE ACABADO	El revestimiento de silicona sin solventes lavable GacoFlex S2100 requiere la aplicación de una capa de relleno/imprimación epoxi de 2 componentes GacoFlex E5320 sobre la capa base BleedTrap antes de aplicar de la capa de acabado de silicona. Aplique la imprimación E5320 siguiendo las instrucciones de aplicación y deje secar la imprimación antes de aplicar GacoFlex S2100. Se debe realizar una prueba de adhesión húmeda con las aplicaciones de la serie GacoFlex S20 sobre la capa base A4271 BleedTrap para eliminar la necesidad de la imprimación E5320. Si la prueba muestra adhesión deficiente, aplique una capa de la imprimación E5320 según las indicaciones de la etiqueta. Deje secar la imprimación completamente antes de aplicar la capa de acabado de silicona. Para obtener instrucciones de cómo realizar una prueba de adhesión húmeda, comuníquese con los Servicios técnicos de Gaco al 800-456-4226. Los revestimientos de silicona GacoRoof pueden aplicarse directamente sobre la capa base A4271 BleedTrap una vez que se haya secado completamente. Por lo general, no se necesita imprimación, pero debe realizarse una prueba de adhesión.
LIMPIEZA	Limpie los cepillos y rodillos con agua y jabón. Limpie el equipo rociador con agua y recircule el producto por las líneas y las pistolas hasta que se elimine el producto residual.
Para obtener información específica de seguridad y salud consulte la Hoja de datos de seguridad.	

Para obtener más información, llame al 800.331.0196 o comuníquese con su GacoFlex Gerente de Área Local en Gaco.com/representatives.

MKGF1026 0424 © 2024 Holcim Solutions and Products US, LLC

Gaco